



CRF50 / XR50

ハンドルレバー / スイッチ / ケーブル

ハンドルパイプ / トップブリッジ



ハンドルバーを交換する事で図示ケーブル / ハーネスの変更が必要となります。

グリップについては、ハンドルバーのパイプ径が変わる場合は交換が必要です。

トップブリッジの交換は認められていません。

それに伴うワイヤー


- 1. ケーブルセットスロットル 17920-GEL-A00
- 4. ケーブルCOMPフロントブレーキ 45450-GEL-J00

レバーブラケット類

- 3. スイッチASSYエンジン(ワイヤー含む) 35130-GEL-A01
- 6. グリップCOMP,R 53140-GEL-701
- 8. グリップLハンドル 53166-GF8-000
- 9. レバー,Rステアリングハンドル 53175-GR2-010
- 10. カバー,Rハンドルバー 53176-170-700

QR50

ハンドルレバー / スイッチ / ケーブル




ハンドルバーを交換する事で図示ケーブル / ハーネスの変更が必要となります。

グリップについては、ハンドルバーのパイプ径が変わる場合は交換が必要です。

それに伴うワイヤー

- 1. ケーブルCOMPチョーク 14950-GF8-000
- 3. ケーブルCOMPスロットル 17910-GF8-000
- 7. ケーブルCOMPリヤブレーキ 43450-GF8-010
- 8. ケーブルCOMPフロントブレーキ 45450-GF8-010

ハンドルパイプ / トップブリッジ



トップブリッジの交換は認められていません。

レバーブラケット類

- 5. スイッチASSY, エンジン (ワイヤーハーネス含む) 35130-GF8-003
- 11. グリップCOMP, R 53160-GF8-000
- 13. グリップLハンドル 53166-GF8-000
- 14. レバーRステアリングハンドル 53175-GN2-930
- 15. レバーLステアリングハンドル 53178-GN2-930